

D21P-8:S/N:83443


機械状態のご説明



本体形式



本体写真




バッテリー写真 (12V) (90D426R)



E/Gオイル



バッテリー電圧 (E/G始動前)



バッテリー電圧 (E/G始動後)






機械状態のご説明



冷却水



LLC濃度 (-10℃)



左右リフトシリンダー油洩れ



左右アングルシリンダー油洩れ及びロッド打痕







後方カバーボルト欠損



左右スプロケット摩耗



配管カバー傷



排土板裏側凹み



トラックフレーム錆

