

【型式】ZX80LCK-3_83736

不具合箇所のご説明

作成日：2022/2/10



外観①




外観②



フロントガード凹み①



フロントガード凹み②



バケットフックラッチ不良①



バケットフックラッチ不良②

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。



【型式】 ZX80LCK-3_83736

不具合箇所のご説明

作成日：2022/2/10



エンジンブローバイ稼働数相応あり

