



機械外観




アクセルレバー交換



作動油ゲージ油漏れ修理





トロンメル駆動スプロケット交換①



トロンメル駆動スプロケット交換②



サイドコンベアヘッドフレーム、スクレーパーブラケット変形のため修正





サイドコンベアローラー交換①



サイドコンベアローラー交換②



ドラムベースローラー、ベアリング交換(4/5個)





サイドコンベア展開シリンダー片側交換

[その他消耗品類の交換項目]

- ・エンジンオイル交換
- ・エンジンオイルエレメント交換
- ・燃料エレメント交換
- ・エアエレメント交換
- ・ファンベルト交換







機械外観



非常停止ボタン不良6か所(全数)



油圧ホース劣化、口金油漏れ箇所あり



油漏れ箇所拡大



レバーコントロールバルブ油漏れ



レバーコントロールバルブ裏側拡大






サイトコンベアモーター油圧ホース
被膜めくれ



ドラムシーリングプレート破損



原料送りコンベアめくれ



原料投入フィーダーサイドスカート
片側欠損



原料フィーダースクレーパー欠損



原料フィーダーシューターゴム片側欠損

