



外観 ①




外観 ②



コンベヤガイドローラー軸折損 x1か所



コンベヤガイドローラー固着 x 8か所



コンベヤ排出ベルト偏向



動歯摩耗（反転使用可能）



【型式】

不具合箇所のご説明

作成日：



スイッチキャップ劣化 ①

スイッチキャップ劣化 ②



左右履帯固着あり

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667
<http://www.chukyo-juki.co.jp>



※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。