

【型式】 KCM181D_10188

不具合箇所のご説明

作成日：2021/10/27


CHUKYO
 TEL:0120-083-667


外観①



外観②



銘板剥がれ



飛散防止カバー破損



フィンプレート、チップナーナイフ摩耗



フィンプレート摩耗具合

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。





チッパーナイフ摩耗具合



ローターカバーボルト欠損



サイドカバー変形



ラジエター前側メッシュ端破れ①



ラジエター前側メッシュ破れ②



ラジエター前側メッシュ破れ③

