

【型式】SH75X-3B_HP7840

不具合箇所のご説明

作成日：2021/10/29



外観



KESLA銘板欠損



排圧(小)



本体右前ラバーゴム破断



座席穴あき



座席穴あき拡大写真

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。



【型式】

不具合箇所のご説明

作成日：



ラジエーターカバー網凹み



マフラー変形

