




本体外観



本体錆びによる腐蝕穴散見



走行レバーガタ付きあり



走行レバーバルブ油漏れ



自動モード操作不能



操作配電BOX開閉ノブ不良





作動油ドレンバルブハンドル破損



各油圧ホース劣化ひび割れ



ベルコンサイドローラー固着1か所固着



ベルコン下部スパイラルローラー不良



ベルコン偏り（右ズレ）



ベルコンモーター配線カバー破損散見

