



本体外観①



本体外観②



左側面損傷(全景)



グリル変形



キャブドア腐食



底板へこみ





右側面損傷(全景)



ステップ周り変形



Dフレームへこみ



上部,背面損傷(全景)




バックカメラ破損



エンジンフード変形






フロントガード変形




前照灯,ミラー欠損




キャビンルーフ補修跡



フックラッチ欠損



ブームシリンダー油漏れ(両側)



アームシリンダー油漏れ



【型式】 PC120-8_82412

不具合箇所のご説明

作成日：2023/01/17



左側シューリンク伸び



右側シューリンク伸び

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667



※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。