

【型式】 FPC1600_1094

不具合箇所のご説明 作成日：2021/11/09



外観写真①



外観写真②



左側ホッパー波打ち



右側ホッパー波うち



散水パイプ曲がり



回転灯カバーひび割れ

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。





伸縮シリンダー油圧ホースひび割れ



伸縮シリンダー油圧配管曲がり



ミラー取付ステー破損



左側走行レバーグリップ欠損



供給コンベアチェーンブリス配管欠損



コンベアオリジナルカバー破損



【型式】 FPC1600_1094

不具合箇所のご説明

作成日：2021/11/09



コンベアスクレーパーゴム削れ

