



外観写真



キャビンガード変形



旋回装置カバー変形



E/Gタペットカバーパッキン油滲み



サイドフレーム変形




グラップル銘板欠損





グラップルフォークピンストッパー破損



グラップルフレーム溶接補修跡有り




排土板シリンダーカバー変形



排土板底板摩耗



キャビンドア変形



サイドドアキャッチ作動不調

