




外観①



外観②



ファンベルト弛み



オイルパンドレンボルト付近油漏れ



CAB内足元マット劣化



バルブホース口金油にじみ





ウインチ右側ガイドローラー固着



ウインチワイヤー欠損



ブームシリンダー油にじみ



ブームシリンダーシール破損



プロセッサグラップルローラー1個固着



ドアキャッチ解除ボタン不良気味





スプロケット摩耗(小程度)



左側走行減速機油漏れ



シュープレート摩耗(中程度)

