



外観写真①



外観写真②



下段スクリーン欠損



左側ホッパー欠損



作動油エレメント油漏れ



燃料ゲージホース劣化、曇り

