




本体外観①



本体外観②



CAB上左側ライト欠損



CAB上左側ライトステー変形



フロントガード変形



左操作レバー背面ボタンキャップ欠損



【型式】SK70SR-2F_YT06-20200

不具合箇所のご説明

作成日：2022/7/8



小物収納カバー変形①



小物収納カバー変形②

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667



※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。