



本体外観①



本体外観②



作業機安全レバー折損



手すり柵 破断・欠損



回転灯動作不良



ミラー欠損



【型式】 BR120T-1\_1035

不具合箇所のご説明

作成日：2022/8/26


**CHUKYO**  
 TEL:0120-083-667


タブメンテナンス用サイドカバー変形



外装サイドカバー凹み



防音カバー変形・ステイ破損



磁選機シュータ変形



コンベアフレーム補強跡



リターンローラーガード欠損

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。



【型式】 BR120T-1\_1035

不具合箇所のご説明

作成日：2022/8/26



ヘッド側コンベアゴム偏り



テール側コンベアゴム弛み

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667



※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。