




外観写真①



外観写真②



エンジンフードカバーノブ不良



マフラー先端腐食



コンベアモーター油漏れ



排出コンベア先端偏り

