




外観①



外観②



オイルクーラーファン不動



オイルクーラー正面



サクシヨンホースよりオイル漏れ



レバーバルブよりオイル漏れ



【型式】MKT-511_9801972

不具合箇所のご説明

作成日：2022/7/27


CHUKYO
 TEL:0120-083-667


オイルクーラーメッシュカバー変形あり



走行サイレン取付不良(動作OK)



テールコンベアスクレーパー欠損



同スクレーパー取付部①



同スクレーパー取付部②

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。

