




機体外観



全塗装



中央スクリード右側プロパンバーナー点火プラグ交換





ウインカーレバー動作不良修理



エアエレメント交換



エンジンオイル及びエレメント交換



燃料エレメント交換



タイヤ空気圧調整





操作盤トグルスイッチ折損



グレードセンサバーハンドル固着



消火器欠損



清掃棒,検尺棒 欠損



噴霧ホース欠損

