



機体外観



中央スクリード/右スクリード プロパンバーナー、点火プラグ交換



フロントライト点灯不良修正



エアエレメント交換






エンジンオイルエレメント交換



燃料エレメント交換



ファンベルト張り調整



【型式】 F1741W3 #21149

不具合箇所のご説明

作成日：2023/1/30


**CHUKYO**  
 TEL:0120-083-667


操作盤トグルスイッチ折損



グレードセンサーバー ハンドル固着

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667



※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。