



本体外観①



本体外観②



カウル右角エクボ傷



ブレード両端溶接補強



ゴムパッド欠け散見(例1)



ゴムパッド欠け散見(例2)

