



機体外観



左ブームシリンダー油漏れ



キャビンガード網変形



マフラー破損



Hリンク溶接補修跡有り





サイドミラー欠品

