

【型式】 PC78US-8_28506

不具合箇所のご説明

作成日：2023.11.01



本体外観①



本体外観②



上部旋回体右側板金補修跡①



上部旋回体右側板金補修跡②



Dフレーム左リヤへこみ



キャブ内側サッシ錆び

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。



【型式】 PC78US-8_28506

不具合箇所のご説明

作成日：2023.11.01


CHUKYO
 TEL:0120-083-667


トラックフレーム右側錆び



トラックフレーム左側錆び



バケットサイド部へこみ①



バケットサイド部へこみ②



ツース及びサイドカッター摩耗

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。

