



機体外観



コンベアフレーム表層腐食



コンベア外装カバー下部腐食



コンベア波栈ゴム一部脱落



トラックリンク ブッシュ7箇所割れ

