

【型式】SK235SRDLC-2_YU06-03332

不具合箇所のご説明

作成日：2023/9/15


CHUKYO
 TEL:0120-083-667


外観①



外観②



シューリンク固着①



シューリンク固着②



拡声器不良



CAB上作業灯レンズ割れ

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。





CAB乗り込みステップ変形



CAB右上変形



CAB、フロントガード変形①



CAB、フロントガード変形②



クローラーステップ変形



CAB右側ガラス改アクリル板貼付け

