



本体外観①



本体外観②




マフラーマウント破損



左右ウィンカー破損




右ライト欠損



座席シート破れ





グラップルアームシリンダ油しみ



グラップルブームシリンダシール破損



ベッセルフロア凹み



HSTポンプバルブ油もれ

