



本体外観写真①



本体外観写真②



右サイド下方凹みあり

その他状態動作とも良好

