



機体外観



シューリンク左右 アッセン交換



右アイドラ 交換





CABドア 内貼りカバー、レバー交換



エアエレメント 交換



燃料エレメント 交換





エンジンオイル及びエレメント 交換





CABフロントガード変形



CAB前テーブル変形




排土板シリンダーガード変形



ウィンチ欠損



ブームシリンダーダストシール劣化



アームシリンダーダストシール劣化

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。





グラップル閉側エンドストッパー欠損

CABシート穴あきあり

