



本体外観①



本体外観②



外装再塗装跡(色ムラあり)



塗装面,ステッカー日焼け跡



フロントカバー(樹脂製)割れ



本体(右側後部)小傷





バケット背面摩耗



バケットフックラッチゆるみ

