

【型式】 MC-2000_2535

整備箇所のご説明

作成日：2025/3/17



機械外観



ビットホルダー摩耗箇所交換、肉盛り①



ビットホルダー摩耗箇所交換、肉盛り②



ビットホルダー摩耗箇所交換、肉盛り③



破砕ドラム側面掻き出し板溶接

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。






破砕ドラムベアリング両側交換



ホッパーシリンダー油漏れの為O/H





コンベア押さえロッド交換





ホッパーガイドローラーブッシュ全交換

スクリーンφ50製作、取り付け



コンベアゴム交換

- ・エンジンオイル交換
- ・エンジンオイルエレメント交換
- ・燃料エレメント交換
- ・エアエレメント交換

エンジン油脂類交換

