


エンジンフロント側油にじみ




エンジンエレメント部より油にじみ




エンジンオイルパンより油にじみ






オーバーコンベアスピードダイヤル油漏れ



作動油ゲージ劣化のため視認不良




上段織網一部破損




シューリンクピンブッシュ割れ







オーバーコンベアシリンダーメッキ錆



ミドルコンベアシリンダーメッキ錆



ホッパーシリンダーメッキ錆

