

【型式】MST-800VDL_4386

不具合箇所のご説明

作成日：2025/05/14



外観写真



ウinkerランプ欠損(両側)




ホーンキボタンタップ欠損

何でもお気軽にご相談ください！


中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。





ダンプシリンダー油漏れ①(左側)



ダンプシリンダー油漏れ②(右側)



ゴムクローラー裏面めくれ(左側)



【型式】 MST-800VDL_4386

不具合箇所のご説明

作成日：2025/05/14



ゴムクローラー摩耗(両側)

