



本体外観①



本体外観②




フロントタイヤ摩耗①



フロントタイヤ摩耗②



リヤタイヤ摩耗①



リヤタイヤ摩耗②






右リヤタイヤサイド部キズ



フロントガラスひび割れ



リヤバンパー下部キズ



バケットツース摩耗(反転済)



※プラスポイント：土足禁止



※プラスポイント：メーカーによるメンテナンス

