




本体外観



コンベア展開シリンダーシール交換



ホッパー傾斜シリンダーシール交換

燃料ライン詰まり箇所清掃





銘板欠損



パネル内レンズ類割れ



破碎ドラムホルダー類溶接補強



ホッパーカバー外周穴あき



ホースより油にじみ




非常停止ボタン脱落






ホッパー下カバー欠損




トラックフレームさび



カバー類さび腐食



カバー類キズへこみ



フレーム表層さび

