




本体外観




トグルプレート&シート(本体側のみ)交換①




トグルプレート&シート(本体側のみ)交換②





バッテリー交換






ホッパーめくれ箇所有り



グリズリバー変形あり



クラッシャカバーキャッチ不良



ホーン不良



ベルコンサイド部損傷有り

