



本体外観(再塗装)①



本体外観(再塗装)②



スクリーン織網欠損(片側)①



スクリーン織網欠損(片側)②



グリッドバー中央部摩耗①



グリズリバー中央部摩耗②





操作レバー油にじみ①



操作レバー油にじみ②(裏側)



コンベアローラー固着箇所あり



排出コンベアモーター油にじみ



ホッパー延長部外し跡

