

【型式】 BZ120-1_1028

不具合箇所のご説明

作成日：2025.10.28



全景①



全景②



外装カバー錆腐蝕あり①(EGフード)



外装カバー錆腐蝕あり②(操作パネル)



プリンターモニター液晶不良



クレーン有線リモコン不良

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。



【型式】 BZ120-1_1028

不具合箇所のご説明

作成日：2025.10.28




固化剤ホッパー回転灯破損



足回りゴムPAD 脱落散見



フィーダ下サイドカバー凹み変形①



フィーダ下サイドカバー凹み変形②

