

【型式】 PC78US-11 #51150

不具合箇所のご説明

作成日：2025/9/11



本体外観①



本体外観②



シューリンクキンクあり(左側1か所)



バケットツース サビあり

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。

