

【型式】ZR125HC_75

不具合箇所のご説明

作成日：2025/10/27



外観①



外観②



ウェアプレート異形品及び土台変形



ウィングプレート異形品



ソレノイドバルブ増設①(表)



ソレノイドバルブ増設②(裏)

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。



【型式】ZR125HC_75

不具合箇所のご説明

作成日：2025/10/27



エンジンカバーそばに補修跡あり



ホッパー波うち



送りローラー摩耗



左走行レバーの戻りが渋い



回転灯不良

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667


※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。



【型式】ZR125HC_75

不具合箇所のご説明

作成日：2025/10/27




自作ラジコン



スイッチ改造



分電盤増設①(外)



分電盤増設②(中)

