

【型式 BR120T-1_1092】

不具合箇所のご説明

作成日：2026/1/29



外観①



外観②



外装に錆あり



コンベア上部シートカバーなし



コンベアアンダーローラーカバーのヒンジ曲がりのため閉まらない

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667


※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。



【型式 BR120T-1_1092】

不具合箇所のご説明

作成日：2026/1/29



コンベアアンダーローラーカバー欠損






コンベア側左右ライト不灯修理及びブラケット修正



非常停止スイッチ故障配線修理



タブカバー開閉シリンダー オイル漏れ修理



回転灯新品交換



ファンモーター オイル漏れ修理



整備箇所のご説明

作成日：2025/1/29

・エンジンオイル、エレメント交換 ・燃料エレメント交換 ・エアエレメント交換	



※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。