



本体外観①



本体外観②



投入口カーテン破損(補修済)



コンベアブラシ汚れ



破砕室カバー汚れ



クラッチベルトひび割れ(小)

