

# PC78US-6NO 林業仕様機 (GP25T付き)

## 機械状態のご説明



TEL:0120-083-667



PC78US-6NO




CABドア閉まり悪し



ドア下部傷、凹み有



右サイドカバー付近凹み (小)



ブームシリンダーダストシール劣化



GP25T\_119 付き



# PC78US-6NO 林業仕様機 (GP25T付き)

## 機械状態のご説明



TEL:0120-083-667



グラップル部 左右補強板有り



反対部分



S1-リンク垂み有り



スプロケット 摩耗 (小)



リンクピンブッシュ摩耗 (小)

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667  
<http://www.chukyo-juki.co.jp>

