

HG200M 自走式木材破碎機 (Vermeer)

機械状態のご説明



HG200M



破碎ビット 残り90% 以上



送りローラー1部摩耗有



送りローラー操作レバーノブ欠損



スクリーン : 85mm x 85mm



アウトリガー取り付け部変形有り

