



クレーン起伏シリンダシール交換



固化剤モータ交換(1個/社内在庫の中古品)



パトライト交換





クレーンワイヤ乱巻き修正



排出コンベアベルト偏り調整

[その他消耗品類の交換]

- ・エンジンオイル交換
- ・エンジンオイルエレメント交換
- ・エアエレメント交換
- ・燃料エレメント交換
- ・走行パイロットバルブシール交換

※作業は2021年8月施工です。





本体外観



ヘッドライト不灯(片側)



ホッパ下サイドカバー穴加工(両側)



クレーン荷重計不良



土砂フィーダープレート摩耗,ローラー類摩耗,リンク伸び





混合室前サイドウォール補強①



混合室前サイドウォール補強②



エンジンルームパネル錆び腐食



エンジンルーム下錆び腐食



固化剤投入口開閉カバー錆び変形



土砂ホッパー変形

