

【型式】CD60R-1_1475

不具合箇所のご説明

作成日：2021/10/19



外観写真



A/Cコンデンサーコア潰れ



ゴムパット欠損



ローラー油洩れ



ミラーステー曲がり



燃料タンクカバー亀裂

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。



【型式】CD60R-1_1475

不具合箇所のご説明

作成日：2021/10/19




バッセルサイド突き出し変形



座席シート破れ



燃料ゲージひび割れ



ファンベルト劣化



エアクリーナーケース変形



サイドガラス開閉不良

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。

