



本体外観



キャットウォーク手摺補修跡



後方ホッパー開閉レバーノブ欠損



有線リモコンコード補修跡



排出コンベアエンドレス部補修跡



磁選機コンベアベルト部損傷





ズリ抜きシューター下部補修跡①



ズリ抜きシューター下部補修跡②



燃料ゲージ曇り



グリズリ摩耗によりサイド部めくれ

