



左側足回り下部ローラー交換(3個)



右側足回り下部ローラー交換(1個)

[その他消耗品類の交換項目]

- ・エンジンオイル交換
- ・エンジンオイルエレメント交換
- ・燃料エレメント交換
- ・エアエレメント交換
- ・Vベルト交換
- ・ファンベルト交換
- ・エアコンドライブベルト交換
- ・エンジンオイルポンプシール交換
- ・キャブ背面ガラス交換





外観写真①



外観写真②



左側クローラーリンク①



左側クローラーリンク②



右側クローラーリンク①



右側クローラーリンク②



【型式】SK500D-9_LS12-03006

不具合箇所のご説明


作成日：2021/11/11



右側後方Dフレームまわり変形



カウンターウエイトキズへこみ



バケット背面摩耗

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667



※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。