



before

after



投入ホッパー変形板金修理



投入ホッパー口保護シート交換

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。






非常停止ボタンユニット交換



チップナーナイフ全交換



クラッチレバー&走行左レバー交換



【型式】 SR3100_183209

整備箇所のご説明

作成日：2021年10月29日

 **CHUKYO**
TEL:0120-083-667

投入補ホッパーテーブル板金修正



燃料ゲージ交換



クラッチベルト交換

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。



【型式】 SR3100_183209

整備箇所のご説明

作成日：2021年10月29日



ファンベルト交換



クラッチワイヤー交換

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。

