



破砕ビット全数交換





外観①



外観②



スクリーン昇降部ゴムカーテン破れ



二次コンベヤベルト端部摩耗



一次コンベヤ排出部ゴムカーテン破れ

