






機体外観（カウンターウエイト全面塗装）



コントロールバルブ 油圧ホース交換



フロントホースカプラ交換







エンジンタペットカバー油漏れ修理




燃料高圧パイプ 燃料漏れ修理




ブームシリンダー油漏れ修理







油圧ポンプレギュレーター油漏れ修理



作動油ゲージ油漏れ修理




コントロールバルブ油漏れの為OH








スローリターンバルブ1個不良のため交換



旋回モーターバルブ面油漏れの為修理



フロント配管ホース3本交換







ハイリフト背面油圧ホース4本交換



底板製作交換



エンジンフード錆、腐食穴あきの為板金補修塗装








バケット底面 鋼板剥がれ



バケットフック ラッチ不良



メインポンプ戻りホース劣化



アンダーカバー変形



フロントガード蝶番ボルト欠損



外装リアカバー変形

