

【型式】SK320LC-6E_YC09-03160

不具合箇所のご説明


作成日：2022/12/28


CHUKYO
 TEL:0120-083-667



外観①



外観②




エンジンカバーロック片側欠品



左右ブームシリンダーオイル漏れ



油圧ホース劣化①



油圧ホース劣化②

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。

