

【型式】SK75SR-3F_YT07-25799

不具合箇所のご説明

作成日：2022/7/8


CHUKYO
 TEL:0120-083-667


本体外観①



本体外観②



ハーベスターヘッドカバー変形



ハーベスター送材チェーン油漏れ

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667



※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。